


- Scarpata principale  
Scarpata secondaria  
Corpo di frana  
Senso del movimento
- Linea di distacco iniziale
- Reticolo idrografico
- Aree in violenta erosione calcinchiava
- Movimenti franosi tipo crollo ("sfezzamenti")
- Area interessata da dissesto nell'agosto 2014 (Rione Marco Scerra)
- Aree potenzialmente instabili**
- Aree con valori medio-alti della pendenza ( $p > 15^\circ$ )
- Aree situate in prossimità di aree a rischio idrogeologico
- Aree situate in prossimità di aree a rischio idrogeologico e/o con valori medio-alti della pendenza ( $p > 15^\circ$ )
- Aree situate in prossimità della scarpata della Frana del 1688 (Rione Dirupo)
- Aree situate in prossimità della scarpata della Frana del 1972 (Via Fiume)
- Aree situate in prossimità della scarpata della Frana del 1975 (Rione Croci)
- Aree con presenza di indizi di movimenti franosi in atto
- Ambito urbano

Studio Tecnico Geol. Domenico Laviola - Corso Metaponto 13, 75015 Pisticci  
Tel/Fax 0835582716 Cell 3385236805 e-mail: laviolam@alice.it



REGIONE BASILICATA  
COMUNE DI PISTICCI




**REGOLAMENTO URBANISTICO**  
Legge Regionale 11 agosto 1999 n° 23

**STUDI GEOLOGICI**  
Pisticci centro

**CARTA GEOMORFOLOGICA  
CON RETICOLO IDROGRAFICO**

**G4a**



ELABORATO	AMM. COMUNALE DI PISTICCI	
Proponente	Scala	Data
Il Geologo	<b>REV. 05</b>	
	Rev.	Data
	Rev.	Data
	Rev.	Data